



FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvernavdelingen

Inspeksjon ved Stensli Gjenvinning AS **Endelig rapport.**

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Bedriftens adresse: | Stensli Gjenvinning | Tlf. nr. | 62 34 04 88 |
| | | Org. nr | 876 563 622 |
| Inspeksjonsdato: | 14. november 2011 | Tillatelse nr.: | 0412-1046-001 |
| Til stede fra bedriften: | Bjørn Stensli og Vegard Stensli | Utslippstillatelse av: | 3. september 1999 |
| | | Rapport nr: | 2011-012 |
| | | Arkivkode: | 472.1 |
| | | Saksnr., brev: | 11/7780 |
| Fylkesmannens inspektør: | Anne-Mette Nordbak | Bransjenr. (NACE): | 38.320 |
| | | Risikoklasse: | 3 |

Hensikt:

Forhåndsvarslet inspeksjon med spesiell vekt på:

- behandling og dokumentasjon av utslipp til vann og luft
- håndtering av avfall og kjemikalier
- risikovurdering
- tiltak for å forebygge akutt forurensning
- avvikshåndtering

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

Hovedkonklusjon:

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen.

Innkrevning av gebyr

I henhold til forurensningsforskriften kap. 39 – Gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter Forurensningsloven skal det betales gebyr for gjennomført kontroll etter hvilken risikoklasse bedriften er plassert i. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 som tilsvarer et gebyr på kr. 11 400,- for gjennomført kontroll.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Gebyret vil forfalle 30 dager etter fakturadato.

Dato: 12. desember 2011

Inspektør: Anne-Mette Nordbak

Jørn G. Berg, miljøverndirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur

1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
- Utslippstillatelse av 3. september 1999 – Tillatelse til mottak, lagring, sortering og demontering av EE-produkter.

3. Avvik og anmerkninger

Det ble ikke avdekket avvik eller anmerkninger under inspeksjonen.

4. Andre forhold

Virksomheten deres omfatter i hovedsak skraphandlevirksomhet, i tillegg til mottak og lagring av EE-avfall. Skraphandlevirksomheten er ikke konsesjonsbelagt. Drift av mottak for EE-avfall er gitt i egen tillatelse av 3. september 1999. I tillatelsen er det gitt tillatelse til demontering av EE-avfall. Demonteringen omfatter EE-komponenter som tas av metallskrap som skal videreleveres til deres skraphandlevirksomheten.

Alt EE-avfall lagres på fast dekke og under tak.

Vi synes virksomheten fremstår som oversiktlig og ryddig.

På området er det tre oljeutskillere. Oljeutskillerne er koblet sammen. Oljeutskiller nr. tre er den største, og vann fra de to andre oljeutskillerne ledes til denne før utløpsvann føres til kommunalt nett. Alle oljeutskillerne blir tømt en gang per år. På grunn av mye nedbør i det siste er oljeutskiller nr. tre tømt to ganger. På grunn av tendens til økte nedbørsmengder er det viktig at dere vurderer om kapasiteten til oljeutskillerne er tilstrekkelig.

Norsk returmetallforening gjennomfører et prosjekt for å få mer kunnskap om utslipp fra virksomheter som drifter mottak av returmetall. Prosjektet startet i 2007, og fram til 2010 er det hvert år tatt ut prøver til analyse ved virksomhetene. Det blir hvert år utarbeidet en rapport med analyseresultatene fra prosjektet. Dere startet opp prøvetaking av utløpsvann allerede i 2004 (sak: 05/7269). Vi synes det er positivt at dere har videreført dette prosjektet sammen med Norsk returmetallforening. Vannprøver av utløpsvann tas fra oljeutskiller nr. tre.

Dere har planer om å etablere ny oljeutskiller tilknyttet områdene som skal legges med fast dekke. Det er planer om at arbeidet skal utføres i løpet av 2012. Det er ikke planer om å koble eksisterende oljeutskillere sammen med den nye. Den nye oljeutskilleren vil dermed være et nytt utslippspunkt.

Kreosotstolper lagres på område uten fast dekke. På grunn av at området brukes som lagerområde for stolpene er det viktig at dere gjør en vurdering av om lagringen fører til forurensning. Hvis lagringen fører til nevneverdig forurensning må det treffes nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning til grunnen.